

Segunda-Feira, 28 de Setembro de 2026

Red Bull analisa unidade de potência de Verstappen após avaria em Baku e reconhece possibilidade de sanção

Equipe austríaca vistoria motor do piloto holandês após problema técnico durante GP do Azerbaijão

A Red Bull Racing iniciou uma minuciosa análise técnica da unidade de potência de Max Verstappen logo após o incidente registrado durante o Grande Prêmio do Azerbaijão em Baku. A escuderia austríaca reconheceu publicamente que existe risco potencial de receber uma penalização por parte dos comissários da FIA.

O problema técnico que acometeu o monoposto do tricampeão mundial resultou em discussões internas sobre as próximas estratégias a serem adotadas pela equipe. Engenheiros e especialistas da Red Bull trabalham para compreender as causas raiz da falha e implementar medidas corretivas antes das próximas etapas do campeonato.

A possibilidade de sanção regulatória representa uma preocupação adicional para a equipe, que busca manter sua liderança no campeonato mundial. Os regulamentos da FIA estabelecem critérios rigorosos para a substituição de componentes de motor, e qualquer violação pode resultar em penalidades pontuais significativas.

Verstappen continua focado em seu desempenho competitivo, enquanto a Red Bull trabalha para resolver questões técnicas que possam comprometer seu rendimento nas corridas seguintes do calendário de 2024.