

Quarta-Feira, 08 de Abril de 2026

Veja o momento do acidente que deixou ao menos 38 mortos em MG

Tragédia em Minas Gerais

Terra

Vídeo mostra o momento do acidente que deixou ao menos 38 mortos na BR-116, em MG. Um câmera de segurança instalada às margens da rodovia flagrou o momento da tragédia, que ocorreu na madrugada deste sábado, 21, na altura do município de Teófilo Otoni. Na gravação, é possível ver o um clarão logo após a colisão; esta foi a maior tragédia em estradas federais pelo menos desde 2007, de acordo com dados da PRF. Segundo a PRF, “informações preliminares demonstram que possivelmente um grande bloco de granito de soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia”. Reprodução/Rádio Impacto 87,9 FM/Facebook