

Quinta-Feira, 30 de Abril de 2026

Defesa civil e Semob fazem vistoria na ponte do Coxipó

A iniciativa integra as ações de monitoramento com vistas a evitar danos futuros

REDAÇÃO

Equipes das Secretarias de Mobilidade Urbana (Semob), de Obras Públicas e da Defesa Civil do Município de Cuiabá vistoriaram, nesta quinta-feira (31), a estrutura da ponte do Coxipó. A iniciativa integra as ações de monitoramento com vistas a evitar danos futuros. O relatório oficial da visita *in loco* será feito pela Defesa Civil e encaminhado às secretarias envolvidas.

Segundo o secretário-adjunto da Semob, Lucas Tavares, que acompanhou a vistoria representando a vice-prefeita e secretária, coronel Vânia Rosa, a análise preliminar conjunta avaliou que não há risco iminente que afete a trafegabilidade sobre a ponte. Reparos preventivos deverão ser executados antes do início das chuvas, para prevenção de danos futuros.

No final da ponte, sentido Coxipó – Centro, existem fissuras que indicam princípio de dilatação da cabeceira da ponte.

“Vamos continuar monitorando a região. A Defesa Civil vai emitir o relatório oficial, que vai nos posicionar melhor. Continuaremos no monitoramento. Estivemos lá embaixo da ponte e identificamos a necessidade de intervenção para prevenir o desbarrancamento na base da ponte”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas será comunicada para atender à demanda.

Agentes de trânsito da Semob e engenheiras da Secretaria de Obras acompanharam a vistoria.