

Terça-Feira, 23 de Junho de 2026

Operação de Resgate Localiza Corpo de Piloto Após Queda de Ultraleve em Mato Grosso

Vídeo documenta resgate do piloto Luiz Antônio de Souza que faleceu após queda de ultraleve em Nossa Senhora do Livramento

Um vídeo divulgado na tarde de segunda-feira, 22 de junho, registra a operação de resgate do corpo do piloto Luiz Antônio de Souza, que veio a óbito na sequência da queda de uma aeronave ultraleve em região de mata no município de Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso.

O profissional perdeu contato com a torre de controle minutos após decolar no domingo, 21 de junho. As equipes de busca se dirigiram ao hangar de origem da aeronave, onde obtiveram informações junto a amigos e familiares que facilitaram os esforços de localização da vítima.

Durante as operações iniciais, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) forneceu coordenadas precisas registradas pelo transponder, apontando para uma área de mata e garimpo de acesso restrito. Os buscadores enfrentaram desafios significativos devido às características do terreno acidentado.

Na manhã de segunda-feira, a operação recebeu reforços com suporte aéreo do Ciopaer. Por volta das 10 horas, a aeronave foi identificada a aproximadamente dois quilômetros da cabeceira da pista, em meio a vegetação densa.

As imagens captadas mostram etapas do trabalho conjunto realizado pelo Corpo de Bombeiros, Ciopaer, Instituto de Criminalística (Politec) e investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Conforme relatos preliminares, o ultraleve teria colidido com a vegetação durante o voo, ocasionando o acidente. As investigações para apuração das circunstâncias continuam em andamento.