RUFANDO BOMB NEWS Notícias sem rodeios

Domingo, 01 de Novembro de 2026

Politec analisa imagens do Shopping Popular para identificar início de incêndio

Shopping Popular destruído pelo fogo

Redação

Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) iniciou o levantamento para a definição da natureza, causa e dinâmica do incêndio no Shopping Popular, ocorrido na madrugada de segunda-feira (15.07), em Cuiabá. Ainda não há prazo para a conclusão da perícia, nem para a liberação da área para a retirada dos escombros.

Os peritos criminais deram início às análises dos projetos estruturais e elétricos, mapeamento da distribuição das câmeras do local e análise das imagens para a identificação do primeiro foco do incêndio. No momento, a entrada dos peritos de forma plena ao local está condicionada ao término do procedimento de rescaldo do incêndio, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

As medidas visam maior assertividade, eficiência e segurança da perícia, considerando a grande proporção e área colapsada pelo incêndio.